ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ м 3/ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

МБОУ Самарская СОШ №1 Азовского района с. Самарское, ул. Пионерская, 5



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 10

Ростовская область

Наименование территориального образования субъекта РФ «05» июля 2013 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта <u>Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района</u>
- 1.2. Адрес объекта село Самарское ул. Пионерская, 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1215,2 кв.м.
- часть здания 1 этаже, 410.2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); <u>1649</u> кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта $2008 \, \varepsilon$
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное бюджетное общеобразовательное* учреждение Самарская средняя общеобразовательная школа №1 Азовского района.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Самарское ул. Пионерская. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

<u>Пешком, либо автотранспортом Азов-Самарское, далее 400м до здания по пешеходной</u>
дорожке

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) *10-60* мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

- 3.2.4 Перекрестки: <u>нерегулируемые</u>: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, *нет* (описать *естественный рельеф*) Их обустройство для инвалидов на коляске: *да. нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Д00 В Т0 С	Состояние ступности, ом числе для основных сатегорий пвалидов**	Приложение		
				-		№ на плане	№ фото
1	Территория, і (участок)	прилегающая к здан	ию	Д	[Ч-В		1,2,3,4
2	Вход (входы)	в здание		ДЧ-И	(Ο, Γ, Υ)		5,6,7,8
3	Путь (пути) д (в т.ч. пути э	цвижения внутри зда закуации)	кин	ДЧ-И	(О, Г, У)		9,10,11,
4	Зона целевого	о назначения здания сещения объекта)		ДЧ-И (О, С, Г, У)		13,14
5	Санитарно-ги помещения	игиенические		ДЧ-И (О, С, Г, У)		15,16,1 7,18
6	Система инф всех зонах)	ормации и связи (на		1	ВНД		19
7	Пути движен к объекту (от	и я г остановки транспо	рта)		ДУ		1,2

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , Y) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , Y) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: $\underline{\varPi 4-U (O, C, \Gamma, Y)}$. $\underline{BH \varPi (K)}$

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
Все зоны и участки	Ремонт капитальный, текущий
	объекта Территория, прилегающая к зданию (участок) Вход (входы) в здание Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Санитарно-гигиенические помещения Система информации на объекте (на всех зонах) Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Акта обследования от 05.07.2013г. №10 (указывается наименование документа: программы, плана) 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем с дополнительной организацией альтернативной формы обслуживания – на дому для инвалидов не имеющих возможность передвигаться Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В доступно частично всем 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 4.4.1. согласование на Комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
(наименование сайта, портала)

•

5. Особые отметки

приложения:

Результаты обследования:	
1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 12 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на 22 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения	к объекту)
Руководитель Гивичий У. М.	
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Члены рабочей группы:	
Lauren DU	19
(Должность, Ф.И.О.)	
(Adminority, 4.1.0.)	(Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)	
В том числе:	(Подпись)
представители общественных	
	wilevela Her Harry
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
представители организации,	<u> </u>
POSTONOVOM NO SET OFTO	
Умава Саморского сенеского поселения Аре	cep 38 VY
(Должность, Ф.И.О.)	W W
Pacific Camopenoro l'userono nochrever Apre (Должность, Ф.И.О.) Специаниет ! категория Швизов Э	В (Подпись)
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Управленческое решение согласовано «» №)	20 г. (протокол
Комиссией	
(название)	

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от «05» *шюля* 2013 г.

I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 3дание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района, с. Самарское, ул. Пионерская, 5

Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	я 	Работы по адаптации объектов		
№ п/	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	К зданию примыкает пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом.	ДП-В	-	-	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2	Пешеходные пути движения — асфальт - нескользящие, шириной более 3 м Асфальт - с неровностями, выбоинами. Имеется уклон перед ступеньками.	ДП-В	Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания асфальта перед центральным входом.	Ремонт капитальный	
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	~	-	-	-	-	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-		

1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	1	-	ДП-В	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1-2	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	` • •		№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь (пути) движения к зданию на территории.	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	1,2	Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Ремонт капитальный.
Автостоянка и парковка	ВНД	14	2	Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей» Ремонт капитальный

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: <u>Выполнить в комплексе ремонт и выравнивание асфальта перед зданием и согласовать</u> организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания — СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

<u>Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района, с. Самарское, ул. Пионерская, 5</u> Наименование объекта, адрес

	Наименование	l l		Выявленные наруг и замечания		Работы по адаптации объектов		
№ n/ı	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	- :	2-3	Не адаптирована. Высота подъема ступеней — 0,17-0,19 м., ширина проступей — 0,33м., ребро ступеней обрамлено металлическим уголком, покрытие — плитка, нескользкая, отсутствуют поручни с обеих сторон.	ДЧ-И (O, C, Г, У)	Старую лестницу демонтировать, далее произвести монтаж лестницы, увеличив количество ступеней до 5. Установить: высоту подъема ступеней — 0,15 м.; ширину проступей — 0,30 м; ребро ступеней с закругленным радиусом не более 0,05 м.; с двух сторон поручни, завершающие части которых длиннее на 0,3 м.; покрытие лестницы — твердое, нескользкое.	Ремонт капитальный.
2.2	Пандус (наружный)	нет	_	-	i I	-	Произвести монтаж пандуса с правой стороны от входа по ГОСТу.	Ремонт капитальный.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3	Площадка неровная, с уклоном.	ДП-В	При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании), а также размеры входной площадки: глубина — не менее 1,5 м. (при открывании двери «к себе»; ширина — не более 1,5м.	Ремонт капитальный.

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1-6	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть	- -	5-6	Не соответствуют размеры тамбура (глубина — 1,32 м. при норме — 1,8 м. Тамбур имеет железную дверь, ширина прохода в открытом виде — 0,77м., не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., высота порога — 4 см.	ДП-В	Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0.900м, убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м.	Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть	_	3-4	Двухстворчатая дверь 1,4м. Адаптирована частично, проход 0.65м., не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительность ю не менее 5 сек., высота порога — 4 см.	ДП-В	Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0.900м. (проход), убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м.	Ремонт капитальный

.

Наименование	Состояние доступности*	Прил	южение	Рекомендации по адаптации			
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ			
Лестница (наружная)	ДЧ-И (O, C, Г, У)	-	2-3	Старую лестницу демонтировать, далее произвести монтаж новой лестницы СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.			
Пандус (наружный)	ВНД	(de la	•	Произвести монтаж пандуса по ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Ремонт капитальный.			
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	3	При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании). СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001			
Дверь (входная) и в тамбуре	ДП-И (О, С, Г, У)	•	3 -6	Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный. Демонтировать старые двери и установить новые размером для доступа инвалидов на кресло колясках. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.			

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы — СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района, с. Самарское, ул. Пионерская, 5

Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие элемента			Выявленные наруше и замечания	ния	Работы по адаптации объек	стов
) © n	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	7, 8	Зона ожидания не адаптирована. Напольное покрытие — плитка, имеет уклон и неровности. Выключатели и розетки находятся на высоте 1,2 м. от уровня пола	ДП-В	В зоне ожидания выровнять пол, выключатели и розетки установить на высоте 0,8 м. от уровня пола, обеспечить в ней доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски, установить знак и кнопку вызова для МГН	Ремонт капитальны й.
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	<u>-</u>	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	_	-	Лифта нет	-	· -	~
3.5	Двери	есть	-	9		ДЧ-И		-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	_	-	Адаптированы	ДП-В	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1	Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальны й.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДУ	-	7, 8	Адаптировать зону ожидания для МГН (выровнять пол, установить знак и кнопку вызова для МГН) по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Ремонт капитальный.

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С; Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: <u>Социально значимо обеспечить доступ в зону ожидания инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках –</u> СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района, с. Самарское, ул. Пионерская, 5

No = 6	Наименование функционально- планировочного есть/ № на элемента нет плане		чие элег	мента	Выявленные нарушен и замечания	RNI	Работы по адаптации	Работы по адаптации объектов	
וויי פון,			№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ		
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	10	Адаптирована для всех групп МГН	ДП-В		iĝi	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Адаптирована для всех групп МГН	-	-	-	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	<u>-</u>	-	-	-	-	-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-	
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	_	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-		-	ДП-В	-	-	

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	і приложение і		Рекомендации по адаптации		
	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	FE.	10	При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках в зоне ожидания, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже		

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий	к заключению:	

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-	Нал	ичие элег	мента	Выя	вленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
планировочного	есть/ № на № фото			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
элемента	нет	плане	π2 ψ010	Содержание	Значимо дли инвалида (категория)	Содержание	Виды расст	
Место приложения труда	нет	-		- -	-	<u>-</u>	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации
	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Сомментарий	
аключению:	_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № № <u>10</u> от «<u>5</u>» <u>июля</u> 20<u>13</u> г. **I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-	Налич	ние элем	ента		ые нарушения мечания	Работы по адаптации	объектов
планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	_	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
-	-	-	-	-

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий	- r-	
заключению:		

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

<u>Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района, с. Самарское, ул. Пионерская, 5</u> Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие элемента			Выявленные наруш и замечания	ения	Работы по адаптации объектов		
№ п/і	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть	-	11-16	Туалет не адаптирован для МГН, дверь узкая — 0,65м., отсутствуют поручни, порог мешает	ДП-В	Адаптировать туалет для всех групп инвалидов	Ремонт капитальный.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	11-16	Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный	

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Туалетная комната	ДЧ-И (O, C, Г, У)	-	11-16	Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Ремонт капитальный.

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: <u>Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло- колясках</u> — СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района, с. Самарское, ул. Пионерская, 5

Наименование объекта, адрес

NG T/	Таименование функционально	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
115 11/1	планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	ест ь	-		-Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	-		-Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-		-Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	ест ь	-		-Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить значимость для всех групп МГН.	Ремонт текущий

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Визуальные средства	ДУ	-		Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий.
Акустические средства	ВНД	1.5	-	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.
Тактильные средства	ВНД	-		Ремонт текущий. Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий.

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: <u>Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств — СП 59.13330.2012.</u> «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УСЗН
администрации Азовского
ракона порта пор

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) $N_{2}10 \sim 31$

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) <u>Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района</u>
- 1.2. Адрес объекта село Самарское ул. Пионерская, 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1215,2 кв.м
- часть здания на 1 этаже, 410,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1649 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1958, последнего капитального ремонта 2008 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ______, капитального ______

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарская средняя общеобразовательная школа №1 Азовского района,
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Самарское ул. Пионерская, 5
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)	государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципа	-
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Азовского	
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты	
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по	о обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сферобразовательние	
2.2 Виды оказываемых услуг государственные и муниципальные услуги	
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. прож на объекте	киванием, на дому, дистанционно)
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые то возрастные категории)	оляске, инвалиды с нарушениями опорно- ями умственного развития.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)	да .
3. Состояние доступности объекта	
2.1 II	
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом	
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)	
Пешком, либо автотранспортом Азов-Самарское, далее 400м до здания	
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	не преоусмотрено .
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:	
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта <u>200</u> м.	
3.2.2 время движения (пешком) <u>10-60</u> минут	

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (∂a , нет), $\underline{\partial a}$
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, *нет* <u>естественный рельеф</u> Их обустройство для инвалидов на коляске: *да.* <u>нет</u> ()

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

^{* -} указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (O, C, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: <u>ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К)</u>

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ ло п\	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	Ремонт капитальный

	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения Ремонт капитальный	
6		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, текущий
реше	ение с TCP; технические решения невозможны - Период проведения работ	: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальнос – организация альтернативной формы обслуживания
в рам	иках исполнения <i>Акто</i>	а обследования от 05.07.2013г. №10
4.3 P	езультат (по состоянию доступности) после вы	пся наименование документа: программы, плана) полнения работ по адаптации <u>доступно частично всем с</u> тивной формы обслуживания— на дому для инвалидов не имеющих
	803	можность передвигаться .
Оцен <u>В</u>	нка результата исполнения программы, план	а (по состоянию доступности)
4.4	Для принятия решения требуется, не требуется	
	асование	-
Име <i>выда</i>	ется заключение уполномоченной организаци ввшей его организации, дата), прилагается	и о состоянии доступности объекта (наименование документа и
4.5.	Информация размещена (обновлена) на Карте д	оступности субъекта РФ дата
	(наиме	нование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Акта обследования объекта: № акта <u>10</u> от «<u>05</u>» <u>шюля</u> 20<u>13</u> г.
- 2. Решения Комиссии администрации Азовского района ___ от «____»______20__ г



AHKETA

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 10 3/

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта <u>Здание МБОУ Самарской СОШ №1 Азовского района</u>
- 1.2. Адрес объекта село Самарское ул. Пионерская. 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1215,2 кв.м.
- часть здания 1 этаже, 410.2 кв.м
- 1.4. Год постройки здания <u>1958</u>, последнего капитального ремонта <u>2008 г</u>
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ______, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение* Самарская средняя общеобразовательная школа №1 Азовского района.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Самарское ул. Пионерская, 5
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Азовского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *г. Азов. ул. Мира 102*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: <u>дети</u>
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

<u>Пешком, либо автотранспортом Азов-Самарское, далее 400м до здания по пешеходной</u> дорожке,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) <u>10-60</u> мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да. нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, *естественный рельеф* Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, *нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ
8.	Все зоны и участки	

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Размещение инф	оормации на Ка	рте доступности с	субъекта РФ согласовано _	
			-,	

Форма 4 (расширенная)

Стройка: 2015г

Объект: РОО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

(Локальный сметный расчет)

на ремонтные работы по зданию МБДОУ №1 в с. Самарское

Сметная стоимость:

283.607 тыс. руб.

		l	l	_					Выполнен	но работ			
Nº ⊓⊓	Nº 103.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количе- ство		Цена за еди	ницу, руб.			Общая стоим	ость, руб.	
	1103.	Порнатива	Sarpar	измерении		всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		T			Paan	ел 1. ПРИЛЕ	FAMILIAG TE	- Видолида					
	_	L			<u> </u>	<u>en 1. 10 7015</u>	TAIOLLAN IL	<u> </u>					
1.	1.	TEP 27-09-011-01	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях Побразных	1 т рамных конструкци й	0.05	10 534.91	217.29	279.98	23.41	527.00	11.00	14.00	1.00
			Начисления: ОЗП = *(1	.15), ЭM = *	(1.25), 3ΠM								
2.	2.	(эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России №	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13	шт.	2	524.65				1 049.00			
3.		110-0243 (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр);)	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	Т	0.05	11 255.00				563.00			
4.	4.	401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (M100)	м3	0.15	477.13				72.00			
5.	5.	TEPp 68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м2	0.1	729.85	729.85			73.00	73.00		
6.	6.	TEP 01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Начисления: ЭМ = *(1.	1000 м3 грунта	0.02	963.53		963.53	143.10	19.00		19.00	3.00

		3	4		<u> </u>	7 T	<u> </u>		10 1	T	12 1	12 1	
7.	2	TEP 01-01-036-01		5	6	I	88	9 22 04	10	11	12	13	14
':	/.		Планировка площадей бульдозерами	1000 м2 спланиров	0.15	33.84		33.84	5.03	5.00		5.00	1.00
			мощностью 59 кВт	анной					İ				
l i		İ	(80л.с.)	поверхност			į	Į	l l	į		Į.	
				и за 1]	
l i				проход					ł				
\vdash			200 #44	бульдозера 50 оди	(4.05)								
		777 27 24 224 24	Начисления: ЭM = *(1										
8.	8.	TEP 27-04-001-01	Устройство подстилающих и	100 м3 материала	0.1	2 712.92	144.98	2 543.84	214.79	271.00	14.00	254.00	21.00
			выравнивающих слоев	основания								1	
1 1			оснований из песка	(в плотном			1	1	ţ	1	ļ	1	
				теле)									
			<i>Начисления: ОЗП = *(1</i>	.15), ЭM = *	(1.25), ЗПМ	= *(1.25)							
9.	9.	408-0122	Песок природный для	м3	11	38.88				428.00			
l i		İ	строительных работ										
			средний										
			Объем: 0.10*1.1*100										
10.	10.	TEP 27-04-007-01	Устройство оснований	1000 m2	0.1	21 235.78	347.25	4 511.98	479.73	2 124.00	35.00	451.00	48.00
			толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	основания		İ		1	ŀ				
			при укатке каменных						i				
]]			материалов с пределом]				1]				
			прочности на сжатие до							1			
			68,6 МПа (700 кгс/см2)	l								ľ	
			однослойных	L		<u> </u>							
			<i>Начисления: ОЗП = *(1</i>										
11.	11.	TEP 27-06-026-01	Розлив вяжущих	1 т	0.07	1 861.86		48.01	8.73	130.00		3.00	1.00
		-	материалов							- 			
			Объем: 100*0.0007		(1.25)		I						
<u> </u>		101 1501	<i>Начисления: ЭМ = *(1.2</i>	23 <i>), 31 IM</i> = *	` ` 	1 761 05				403.001			
12.	12.	101-1561	Битумы нефтяные		-0.0721	1 761.02			ļ	-127.00		ļ	
			дорожные жидкие, класс МГ, СГ			1							
	-		Объем: (0.07)*(-1.03)										
13.	13	101-1556	Битумы нефтяные	τ	0.0721	1 682.31				121.00	 +		
-3.	~3.		дорожные марки БНД-	'	0.0,21	2 332.51			j	121.50		ļ	
			60/90, БНД 90/130, сорт							ł			
			I Объем: (0.07)*(1.03)										

работ -

													
1	2	33	44	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	14.	TEP 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.1	53 799.24	423.72	2 866.04	252.34	5 380.00	42.00	287.00	25.00
		410,0001	Начисления: O3П = *(1	13 <i>), 3</i> M = *					 _	E 027.00			
15.	15.	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	T	-9.66	520.36				-5 027.00		×	
		l	Объем: (0.1)*(-96.6)										
16.	16.	410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	Т	9.66	610.62				5 899.00			
			Объем: (0.1)*(96.6)										
17.	17.	TEP 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня			740.19	96.66	8.99	7 950.00	1 480.00	193.00	18.00
			<i>Начисления: ОЗП = *(1</i>	.15), ЭM = *	(1.25), ЗПМ	= *(1.25)							
18.	18.	403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300	м3	3.2	882.05				2 823.00			
			Объем: 200*0.016										

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	5.09	22 280	1 655	1 226	118
Стоимость общестроительных работ -		22 280	1 655	1 226	118
. Накладные расходы - (%=142 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 17; %=104 - по стр. 5; %=95 - по стр. 6, 7)		2 488			
. Сметная прибыль - (%=95 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 17; %=60 - по стр. 5; %=50 - по стр. 6, 7)		1 657			

ИТОГО, Стоимость общестроительных

			(1					
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	г.ч. Стоимость общ ФСНБ	естроит <i>е</i> льных раб	ют						1 612			
	г.ч. Стоимость общ ТСНБ	естроительных раб	ют						24 813			
. В	СЕГО ПО РАЗДЕЛ	Y 1							26 425			
ВС	ЕГО Накладные ра	а <i>с</i> ходы							2 488			
ВС	ЕГО Сметная приб	ыль							1 657			

						Разлел 2.	ВХОД В ЗДА	НИЕ					
	-	<u> </u>				1 4044011 = .	DACE DEL	<u> </u>					
19.	19.	TEP 46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов	1 M3	4	352.73	84.97	267.76	25.22	1 411.00	340.00	1 071.00	101.00
20.	20.	TEP 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобет она в деле		49 296.75	1 614.60	1 929.63	238.05	1 972.00	65.00	77.00	10.00
			Начисления: ОЗП = *(1	.15), ЭM = *	(1.25), ЗПМ =	= * <i>(1.25)</i>							
21.	21.	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	мЗ	-4.08	430.53				-1 757.00			
			Объем: (0.04)*(-102.0)										
22.	22.	401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	мЗ	4.08	477.13				1 947.00			
		l	Объем: (0.04)*(102.0)	L									
23.	23.	TEP 11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия		8 682.37	777.04	223.58	42.01	521.00	47.00	13.00	3.00
]			<i>Начисления: ОЗП = *(1</i>	.15), ЭM = *	(1.25), 3ПM =	*(1.25)					· -		
24.	24.	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	-6.12	65.93				-403.00			
			Объем: (0.06)*(-102.0)										
25.	25.	101-3445	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м2	6.12	78.33				479.00			
			Объем: (0.06)*(102.0)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	26.		Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м ограждени я	0.08	19 729.60	678.97	335.04	5.95	1 578.00	54.00	27.00	
			Начисления: O3П = *(1	.15), 3M = *	(1.25), 3ΠM =	= *(1.25)	. <u> </u>						
27.	27.		Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкци й	0.2	1 276.05	413.09	780.11	62.43	255.00	83.00	156.00	12.00
			Начисления: O3П = *(1	.15), ЭM = *	(1.25), 3ΠM =	*(1.25)			<u> </u>				
28.		(эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ)	т	0.2	9 850.00				1 970.00			

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	5.09	7 973	589	1 344	126
Стоимость общестроительных работ -		7 973	589	1 344	126
. Накладные расходы - (%=110 - по стр.		79 5			
19; %=105 - по стр. 20; %=123 - по стр.					
23; %=155 - по стр. 26; %=90 - по стр.					
27)					
. Сметная прибыль - (%=70 - по стр. 19; %=65 - по стр. 20; %=75 - по стр. 23;		530			
%=100 - по стр. 26; %=85 - по стр. 27)					
ИТОГО, Стоимость общестроительных		9 298			
работ -		J 230			
в т.ч. Стоимость общестроительных работ		1 970			
по ФСНБ					
в т.ч. Стоимость общестроительных работ		7 328			
по ТСНБ					
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		9 298			
ВСЕГО Накладные расходы		795			
ВСЕГО Сметная прибыль		530			

	Раздел 3. ПОМЕЩЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ												
29.	29.	TEPp 56-9-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0.02	3 974.84	3 605.79	369.05	35.25	79.00	72.00	7.00	1.00
30.	30.	509-9900	Строительный мусор	Т	0.212								
			Объем: (0.02)*10.6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.		TEPp 56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.018		288.06			5.00	5.00		
32.	32.	509-9900	Строительный мусор	т	0.02124								
			Объем: (0.018)*1.18										
33.	33.	TEP 46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 m3	0.2	349.80	110.33	239.47	22.56	70.00	22.00	48.00	5.00
34.	34.	TEP 10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.042		2 047.99	864.75	15.23	6 721.00	86.00	36.00	1.00
			Начисления: O3П = *(1.	15), 3M = *									
35.	35.	203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ	м2	-4.2	1 422.91				-5 976.00			
			30970-2002)										
			Объем: (0.042)*(-100.0)		<u>-</u> -								
36.	36.	203-8088	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	4.2	1 144.10				4 805.00			
			Объем: (0.042)*(100.0)										
37.	37.	TEPp 57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0.05	92.85	88.84	4.01	1.51	5.00	4.00		
38.	38.	509-9900	Строительный мусор	Т	0.0235								
			Объем: (0.05)*0.47										
39.	39.	TEPp 57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0.05	640.44	595.99	44.45	16.70	32.00	30.00	2.00	1.00
40.	40.	509-9900	Строительный мусор	т	0.26								
			Объем: (0.05)*5.2										
41.	41.	TEP 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.05	1 354.90	360.77	54.68	18.41	68.00	18.00	3.00	1.00
			Начисления: O3П = *(1.	15), 9M = *	(1.25), ЗПМ	= *(1.25)						<u> </u>	

				1				y -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42.	42.	TEP 11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия		8 370.87	1 203.91	152.29	38.10	419.00	60.00	8.00	2.00
			Начисления: ОЗП = *(1	.15), 3M = *	(1.25), 3ΠM =	*(1.25)				·			
43.	43.	TEP 11-01-036-02	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	_	6 229.39	405.19	67.85	5.08	311.00	20.00	3.00	
			Начисления: O3П = *(1	.15), 3M = *	(1.25), 3ΠM =	*(1.25)						•	
44.	44.	TEPp 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхност и		5 196.63	3 436.05	35.81	13.46	130.00	86.00	1.00	
45.	45.	509-9900	Строительный мусор	т	0.2025								
			Объем: (0.025)*8.1										
46.	46.	TEPp 62-16-6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0.15	1 725.53	255.74	8.30	1.16	259.00	38.00	1.00	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ З	5.09	6 928	441	109	11
Стоимость общестроительных работ -		6 928	441	109	11
. Накладные расходы - (%=82 - по стр.		447			
29, 31; %=110 - no crp. 33; %=118 - no					
стр. 34; %=80 - по стр. 37, 39, 46; %=123 - по стр. 41-43; %=79 - по стр. 44)					
. Сметная прибыль - (%=62 - по стр. 29,		284			
31; %=70 - no crp. 33; %=63 - no crp. 34;					
%=68 - по стр. 37, 39; %=75 - по стр. 41- 43; %=50 - по стр. 44, 46)					
ИТОГО, Стоимость общестроительных		7 659			
работ -					
в т.ч. Стоимость общестроительных работ по ТСНБ		7 659			
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ З		7 659			
ВСЕГО Накладные расходы		447			
ВСЕГО Сметная прибыль		284			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.	47.	TEP 34-02-008-04	Установка указателя на стене	1 шт.	6	10.47	5.88			63.00	35.00		
			<i>Начисления: ОЗП = *(1</i>	15)				•					
		. ИТОГО ПО РАЗ, Стоимость общестр . Накладные расх . Сметная прибыл	роительных работ - оды - (%=100)		5.09					63 63 35 23	35 35		
	ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -									121			
	в т.ч. Стоимость общестроительных работ по ТСНБ									121			
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕ	ЛУ 4							121			
		ВСЕГО Накладные	расходы							35			
		ВСЕГО Сметная при	46ыль							23			
		. ИТОГО ПО СМЕ	- -		5.09					37 244	2 720	2 679	255
		Стоимость общестр	юительных работ - оды - (%=142 - по стр.							37 244 3 765	2 720	2 679	255
		%=95 - по стр. 6, 7 33; %=105 - по стр 23, 41-43; %=155 - стр. 27; %=82 - по по стр. 34; %=80 - %=79 - по стр. 44;	%=100 - по стр. 47)										
		8, 10, 11, 14, 17; % - по стр. 6, 7, 44, 46 33; %=65 - по стр. 23, 41-43; %=100 -	ь - (%=95 - по стр. 1, b=60 - по стр. 5; %=50 6; %=70 - по стр. 19, 20, 47; %=75 - по стр. - по стр. 26; %=85 - по стр. 29, 31; %=63 - по стр. 37, 39)							2 494			
		ИТОГО, Стоимость с работ -	общестроительных							43 503			
	в т.ч. Стоимость общестроительных работ по ФСНБ									3 582			
		в т.ч. Стоимость об по ТСНБ	щестроительных работ							39 921			
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ								43 503			
		ВСЕГО Накладные ј	расходы							3 765			
		ВСЕГО Сметная при								2 494			
		ПЕРЕХОД В ТЕКУЩІ	ИЕ ЦЕНЫ (СМР) (ФСНБ)		5.09					18 232			
		ПЕРЕХОД В ТЕКУЩІ	ИЕ ЦЕНЫ (СМР) (ТСНБ)		5.75					229 546			
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ	ЦЕНАХ							247 778			
		ндс			18					44 600			
		ВСЕГО с НДС								292 378			

го с коэффициентом упреждающей экономии 0,97 Составил:	283 607	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	



















8.



































